

2026年5月29日

## 新習志野校舎 停電発生について（ご報告）

5月15日より、新習志野校舎において断続的に発生しておりました停電につきまして、学生・保護者・関係者の皆様には、多大なるご不便とご心配をお掛けしましたこととお詫び申し上げます。

本件につきましては、停電発生後、本学電気主任技術者3名による24時間体制での停電対応および現地確認を実施するとともに、電力供給事業者および電気設備専門業者と連携のうえ、原因調査ならびに復旧作業を進めてまいりました。

調査の結果、7号館系統の高圧幹線ケーブルにおいて絶縁性能の低下が発生し、地絡事故により校内全体へ停電が波及していたことを確認いたしました。5月24日に復旧工事が完了し、現在は通常どおり電力供給を行っております。

今後につきましては、同様の事態が発生しないよう、引き続き電気設備の点検・保全に努めてまいります。

改めまして、皆様にご迷惑とご心配をお掛けしましたことを深くお詫び申し上げます。

学校法人 千葉工業大学